

PF系列 口袋红外热像仪

操控，从此得心应手



产品简介

PF系列口袋红外热像仪，是一款专业的预防性维护工具，通过非接触式测温，能够快速发现电气设备的隐蔽问题。它配备了256x192红外探测器、5MP像素可见光摄像头和3.5英寸LCD触摸屏，图像清晰，操控便捷，并可通过WIFI及时向团队或客户通报诊断结果。

产品特点

- 采用256x192分辨率自研红外探测器，图像清晰
- 红外/可见光/画中画/MIF四种图像模式，均可显示温度
- 测温范围广，-20°C~550°C，支持自动切档
- 支持激光测距，可智能测算矩形分析对象的面积
- 操控升级，支持快速图片回看、功能检索等功能
- 4小时续航，标准Type-C接口，充电更快更便捷



应用领域

- 电气设备
- 暖通检测
- 汽车检修
- 建筑检测

技术规格

产品型号	PF210
图像和光学	
探测器类型	非制冷氧化钒
红外分辨率	256×192@12μm
波长范围	7.5~14μm
焦距	3.2mm
视场角	56°×48°
空间分辨率	3.75mrad
最小成像距离	0.3m
距离系数比	266:1
NETD	≤45mK
红外帧频	25Hz/9Hz
对焦方式	免调焦
数字变倍	1.1x~8x
测量与分析	
测温范围	支持自动切档: -20°C~150°C, 100°C~550°C
测温精度	±2°C或±2%, 取大值
分析对象	测温点2个(包含中心点), 测温区域3个
跟踪/报警	全屏或分析对象最高温, 最低温跟踪; 全屏温度阈值报警 (支持图像和闪光灯报警)
测温参数	发射率, 反射温度, 目标距离
图像显示	
显示屏	3.5英寸LCD触摸屏
数码相机	5MP
图像模式	IR, VIS, MIF, PIP
图像调节	自动, 半自动, 手动
调色板	6条: 白热, 黑热, 铁红, 热铁, 彩虹, 北极
功能	
拍摄	支持拍照
其他	自定义实体按键×2
存储与传输	
存储介质	本机存储16G
图片存储	Jpg格式(带温度数据)
对外接口	TYPE-C, 1/4英寸三脚架接口
激光	645~655nm, Class II, < 1mW, 支持激光指示, 支持激光测距
WIFI	支持, 可连接移动终端进行图片传输
电源系统	
电池类型	内置可充电锂电池
电池工作时间	≥4小时
充电方式	TYPE-C 直充; 支持PC/充电宝充电; 支持边充电边使用
充电时间	2.5小时充满90%的电量
环境参数	
工作温度	-10°C~50°C
存储温度	-40°C~70°C
防护等级	IP54
跌落	1m跌落
认证	CE, FCC, ROHS, KC, Anatel, IP54, 1m跌落/湿热/振动/碰撞/冲击测试, UN38.3/MSDS/空海运电池认证
物理参数	
重量	≤296g
尺寸(长×宽×高)	138mm×89mm×34.4mm
配套软件	ThermoTools
标准配置	主机, 腕带, 防护包, 快速操作指南, 电源适配器, 适配器插头, TYPE-C数据线, 资料下载卡, 质保卡
选配件	三脚架